Kroftools 1520 - Jogo de sincronização Fiat / Iveco / PSA 2.2 / 2.3 / 3.0

Referência: 60711520

- Para motores Citroën e Fiat 2.2, 2.3 e 3.0 JTD
- Para motores Iveco 2.3D e 3.0D
- Inclui pinos de bloqueio da cambota e da árvore de cames, ferramentas para o vedante e a tampa frontal, ajuste da bomba de óleo e chave do sensor de água



Aplicação

- Citroën — motores 2.2 JTD, 2.3 JTD, 3.0 JTD
- Fiat — motores 2.2 JTD, 2.3 JTD, 3.0 JTD
- Iveco — motores 2.3D, 3.0D
- Códigos de motor Citroën / Peugeot: 4HV - 100PS, 4HU - 120PS
- Códigos de motor Fiat: F1AE0481C, F1CE0481D, 4HV
- Códigos de motor Iveco 2.3D: F1AE0481A, F1AE0481B, F1AE0481F, F1AE0481FA, F1AE0481G, F1AE0481GA, F1AE0481H, F1AE0481HA, F1AE0481R, F1AE0481RA, F1AE0481UA, F1AE0481VA
- Códigos de motor Iveco 3.0D: F1CE0481A, F1CE0481B, F1CE0481F, F1CE0481H

Características técnicas

Marcas	**Citroën, Peugeot, Fiat, Iveco**
Motores	**2.2, 2.3, 3.0 JTD / 2.3D, 3.0D**
Peso líquido	**6kg**
EAN	**5600954207743**
Referência Kroftools	**1520**
Referência Maqser	**60711520**

Composição / âmbito da entrega

1520 — Jogo de sincronização Fiat / Iveco / PSA

1520 · Ref. Maqser 60711520

- 1 — Pino de bloqueio da cambota (OEM 2000017100, 303-698, 21-251, 0198A)
- 2 — Pino de bloqueio da árvore de cames (OEM 2000016500, 0198.B2)

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Kroftools 1520 - Jogo de sincronização Fiat / Iveco / PSA 2.... (cont.)

- 3 — Ferramenta para o anel vedante (OEM 2000016900, 303-679, 303-679A, 0198D)
- 4 — Ferramenta de centralização da tampa frontal (OEM 2000017000, 303-682, 0198G)
- 5 — Ajuste da bomba de óleo (OEM 2000016700, 303-705, 303-1093, 0198H)
- 6 — Pino de bloqueio da cambota (OEM 99360615, 2000018200, 0191-2A)
- 7 — Pino de bloqueio da árvore de cames (OEM 99360614, 0191-2B)
- 8 — Pino de bloqueio da cambota (OEM 2000018700, 303-1587)
- 9 — Pino de bloqueio do volante do motor (OEM 1860846000)
- 10 — Ferramenta de bloqueio do motor (OEM 2000019200)
- 11 — Pino de bloqueio da cambota (OEM 1860617000, 2000018200)
- 12 — Ferramenta de rotação da cambota (OEM 1860815000, 0191-2K)
- 13 — Chave do sensor de água (OEM 2000017300)
- 14 — Ferramenta de suporte e rotação da cambota (OEM 2000018400, 2000010000, 303-1177)
- 15 — Pino de bloqueio da cambota

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt