MAQSER
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS À SUA MEDIDA

FICHA TÉCNICA

Kroftools 1615 - Jogo de sincronização Ford / Mazda diesel Duratorq 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0

Referência: 60711615

- Jogo de sincronização para motores diesel Ford Duratorq 1.4, 1.6 TDCi, 1.8 Di/TDCi/TDDi e 2.0 TDCi
- Pinos de bloqueio da cambota, do volante e da árvore de cames, placa de ajuste e chave de bloqueio do tensor
- Aplicação: Courier, Fiesta, Focus, C-Max, Fusion, Galaxy, Mondeo, S-Max, Tourneo Connect e Transit Connect



Aplicação

- Motores: Ford 1.4, 1.6 TDCi, 1.8 Di/TDCi/TDDi, 2.0 TDCi diesel Duratorq
- Modelos: Courier 1.4/1.6/1.8 (00-02), Fiesta 1.4/1.6/1.8 (02-09), Focus 1.6/1.8/2.0 (98-00), C-Max 1.6/2.0 (03-08), Fusion 1.4 (02-08), Galaxy 2.0 (06-08), Mondeo 2.0 (07-08), S-Max 2.0 (06-08), Tourneo Connect 1.8 (02-08), Transit Connect 1.8 (02-08)
- Códigos de motor: F6JA, F6JB, F6JC, HHJA, HHJB, G8DA, HHDA, HHDB, RTN, RTQ, RTP, C9DC, BHDA/B, BHPA, C9DA/B, F9DA/B, FFBA, FFDA, HCPA, HCPB, KKDA, P7PA, P9PA, QYWA, R2PA, R3PA, RWPA, G6DA, G6DB, G6DC, AZWA, QXWA

Características técnicas

Marcas	**Ford, Mazda**
Motores	**Duratorq 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 diesel**
N.º de itens	**13**
Peso líquido	**3,75kg**
EAN	**5600954208658**
Referência Kroftools	**1615**
Referência Maqser	**60711615**

Composição / âmbito da entrega

1615 — Jogo de sincronização Ford / Mazda

1615 · Ref. Maqser 60711615

- 1 — Pino de alinhamento da cambota / bomba de combustível (x2) (5,8mm) (OEM 21-260 / 303 732)
- 2 — Pino de bloqueio da cambota PMS (OEM 21-163 / 303 620)

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Kroftools 1615 - Jogo de sincronização Ford / Mazda diesel... (cont.)

- 3 — Pino de bloqueio da cambota PMS (OEM 21-210 / 303-507)
- 4 — Pino de bloqueio da cambota PMS (OEM 21-104 / 303 193)
- 5 — Ferramenta de bloqueio da cambota (OEM 21-168 / 303 393)
- 6 — Pinhão de remoção da árvore de cames (OEM 21-229 / 303 651)
- 7 — Placa de ajuste da árvore de cames (OEM 21-162B / 303 376)
- 8 — Pino de bloqueio do volante (9,4mm) (OEM 21-262 / 303 734)
- 9 — Chave de bloqueio do tensor (OEM 303 1054)
- 10 — Pino de bloqueio da cambota (OEM 303 748)
- 11 — Ferramenta de retenção da árvore de cames (OEM 303 1097)
- 12 — Pino de sincronismo do volante (OEM 303-1059)
- 13 — Pino da árvore de cames / cambota (8mm) (OEM 21-263 / 303 735)

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt