Telwin Puller 4000 - Spotter para reparação de chapa de aço 230V 1800A - 828129

Referência: 411T828129

- Sistema eletrónico controlado por microprocessador para a reparação de chapa metálica, adequado para trabalhos de carroçaria
- Regulação da corrente de soldadura em função do elemento a pontear: estrela de extração, anilha, perno, arame ondulado, etc.



Características técnicas

Código Telwin	**828129**
Alimentação	**230 V monofásica**
Frequência	**50 / 60 Hz**
Corrente de pico de soldadura	**2600 A**
Corrente máxima de soldadura	**1800 A**
Tensão em vazio	**5,6 V**
Potência absorvida máxima	**7 kW**
Potência nominal a 50 %	**1,2 kW**
Fusível de rede	**16 A**
Fator de potência (cos ?)	**0,8**
Fator de serviço	**1,5 %**
Grau de proteção	**IP22**
Dimensões (C x L x A)	**39 x 26 x 22,5 cm**
Peso	**16 kg**
Referência Maqser	**411T828129**

Composição / âmbito da entrega

TELWIN PULLER 4000

PULLER 4000 · Ref. 828129 · 230 V

- Spotter Telwin Puller 4000

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Telwin Puller 4000 - Spotter para reparação de chapa de aç... (cont.)

- Pistola manual
- Cabo de massa com massa de pontear
- Extrator
- Veio
- Estrelas de extração

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt