Kroftools 1707 - Kit de sincronização PSA 1.0 e 1.2 PureTech

Referência: 60701707

- Método preciso e rápido para verificar se a correia de distribuição está deteriorada e esticada
- Ferramenta de bloqueio da cambota, ferramenta de verificação da correia de sincronismo e ferramentas de ajuste da árvore de cames
- Referências OEM PSA e Opel indicadas para cada peça



Aplicação

- Citroën: Berlingo IV (18-20), C1 II (14-18), C3 II (12-17), C3 IV (16-18), C4 Cactus (14-20), C4 Aircross (18-20), C-Elysée (12-18), DS3 (12-18)
- Peugeot: 108 (14-18), 208 (12-21), 2008 (13-21), 301 (12-20), 308 (13-21), 3008 (16-21), 508 (19-21), 5008 (14-21), Partner III (15-18), Partner IV (18-21), Rifter (19-21)
- Toyota: Aygo (14-18)
- Opel: Crossland X (17-20), Combo E (18-20), Grandland X (17-20)
- 1.2 VTi: 1PP (HM01), EB2 (HMZ), EB2DTS (HNY), EB2 (HMW), EB2M (HMY), HMP (EB2FB), HMT (EB2D), HMU (EB2D), HMV (EB2M), HMY (EB2M), HMZ (EB2), HMZ (EB2D), HMZ (EB2F), HMZ (EB2FB)
- 1.2 e-VTi: HMZ (EB2F), EB2F (HMZ)
- 1.2 PureTech THP: HNZ (EB2DT)
- 1.2 PureTech VTi: EB2ADS (HNS), EB2D (HMT), EB2ADJ (HNP), EB2ADT (HNK), EB2ADTX (HNN), EB2DTS (HNW), EB2DTM (HNV), EB2DTSM (HNW), EB2FA (HMR), EB2FAD (HMH), EB2FAD (HMM), EB2DT (HNZ), EB2F (HMX), EB2F (HMT), EB2F (HMZ), EB2DTS (HNY), EB2M (HMY)
- Códigos OEM: Citroën e Peugeot 0109-6, 0109-2B, 0109-2C, 0109-2D, 0197-N; Opel EN-52127-2

Características técnicas

Peso líquido	**1,2kg**
Referência Kroftools	**1707**
Referência Maqser	**60701707**

Composição / âmbito da entrega

1707 — Sincronização PSA 1.0 e 1.2 PureTech

1707 · Ref. Maqser 60701707

- 1 — Ferramenta de bloqueio da cambota (PSA 0197-BZ, 0109-2B, 0197-N; Opel EN-52127-2)
- 2 — Ferramenta de verificação da correia de sincronismo (PSA G-0109-6; Opel EN-52809)

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Kroftools 1707 - Kit de sincronização PSA 1.0 e 1.2 PureTech (cont.)

- 3 — Ferramenta de ajuste da árvore de cames (PSA 0109-2C)
- 4 — Ferramenta de ajuste da árvore de cames (PSA 0109-2D)

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt