Kroftools 1508 - Bloqueio de motores a gasolina Opel com corrente 1.0 / 1.2 / 1.4 16V

Referência: 60711508

- Para motores Opel a gasolina com corrente de distribuição 1.0, 1.2 e 1.4 16V
- Inclui placa de regulação da árvore de cames, pino de PMS da cambota e indicador de posição do disco de sincronização
- Pinos de retenção do tensor de 2,5mm e 4mm
- Modelos: Agila, Corsa-B, Corsa, Combo-C, Astra-G, Astra-H, Tigra-B e Meriva



Aplicação

- Opel Agila 1.0 / 1.2 — Z10XE / Z12XE — 2004
- Opel Agila 1.0 / 1.2 — Z10XEP / Z12XEP — 2003-08
- Opel Corsa-B 1.1 — X10XE — 1997-00
- Opel Corsa-B 1.2 — X12XE — 1997-00
- Opel Corsa / Combo-C 1.0 / 1.2 / 1.4 — Z10XEP / Z12XEP / Z14XEP — 2003-09
- Opel Astra-G 1.2 — X12XE — 1998-04
- Opel Astra-G 1.4 — Z14XEP — 2003-06
- Opel Astra-H 1.4 — Z14XEL / Z14XEP — 2004-09
- Opel Tigra-B 1.4 — Z14XEP — 2004-09
- Opel Meriva 1.4 — Z14XEP — 2004-09

Características técnicas

Marca	**Opel**
Motores	**1.0, 1.1, 1.2 e 1.4 16V (gasolina)**
Peso líquido	**1,44kg**
EAN	**5600954207620**
Referência Kroftools	**1508**
Referência Maqser	**60711508**

Composição / âmbito da entrega

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Kroftools 1508 - Bloqueio de motores a gasolina Opel com c... (cont.)

1508 — Bloqueio Opel corrente 1.0 / 1.2 / 1.4 16V

1508 · Ref. Maqser 60711508

- A — Placa de regulação da árvore de cames (OEM KM-953)
- B — Pino de PMS (TDC) da cambota (OEM KM-952)
- C — Indicador de posição do disco de sincronização (OEM KM-954)
- D — Pino de retenção do tensor de 2,5mm (OEM KM 955)
- E — Pino de retenção do tensor de 4mm (OEM KM-955)

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt