Kroftools 1513 - Bloqueio motor Renault dCi 1.5, 1.9, 2.2 e 2.5

Referência: 60711513

- Jogo de bloqueio para motores diesel Renault dCi e Opel DTI/CDTI
- Bloqueio da árvore de cames (entrada e saída), da polia da bomba de injeção e do volante do motor
- Ferramenta de tensão e ajuste, parafuso de tensão M6x45mm e pino de sincronização da árvore de cames



Aplicação

- Opel — motores 1.9D DTI, 1.9D CDTI, 2.2D DTI, 2.5D DTI
- Opel — modelos: Movano A (00-10), Vivaro (01-12)
- Renault — motores 1.5D, 1.9D, 2.2D, 2.5D dCi/DDiS
- Renault — modelos: Clio II/Campus/Storia (01-11), Clio III (05-11), Espace/Grand Espace (00-02), Espace/Grand Espace IV (02-09), Fluence (09-12), Kangoo (00-09), Kangoo Trekka (01-05), Kangoo II/Be-Bop (08-12), Laguna (99-01), Laguna II (01-07), Laguna III (07-12), Logan/Logan MCV (05-11), Master II (01-10), Megane (99-03), Megane II (02-10), Megane III (08-12), Modus (04-08), Modus/Grand Modus II (08-11), Scenic/RX4 (99-03), Scenic/Grand Scenic II (03-09), Scenic/Grand Scenic III (09-11), Trafic II (01-12), Twingo II (07-10), Vel Satis (02-09)
- Códigos de motor: 1.5 - K9K, 1.9 - F9Q, 2.2 - G9T, 2.5 - G9U

Características técnicas

Peso líquido	**4kg**
EAN	**5600954207675**
Referência Kroftools	**1513**
Referência Maqser	**60711513**

Composição / âmbito da entrega

1513 — Bloqueio motor Renault dCi

1513 · Ref. Maqser 60711513

- A — Ferramenta de bloqueio da árvore de cames, saída (MOT1537, KM-6204)
- B — Ferramenta de tensão e ajuste (KM-6234)
- C — Pino de bloqueio da polia da bomba de injeção (MOT1534, KM6205)
- D — Ferramenta de bloqueio da árvore de cames, entrada (MOT1534, KM6205)
- E — Parafuso de tensão M6x45mm

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Kroftools 1513 - Bloqueio motor Renault dCi 1.5, 1.9, 2.2 e 2.5 (cont.)

- F — Pino de bloqueio do volante do motor (MOT1054)
- G — Pino de ajuste do volante do motor (MOT1536, KM6203)
- H — Pino de sincronização da árvore de cames (MOT1489)

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt