Kroftools 1534 - Jogo de sincronização BMW diesel M41 / M51 e Land Rover TD5

Referência: 60711534

- Jogo de sincronização para os motores diesel BMW 1.7D e 2.5D TD/TDS (M41/M51) e Land Rover 2.5D TD5
- Inclui pino de sincronismo do volante, alinhamento da árvore de cames, tensores da correia e extrator da bomba de injeção
- Aplicação BMW: 318 TDS, 325 TDS, 525 TDS e 725 TDS (94-03)



Aplicação

- BMW — motores: 1.7D, 2.5D, TD/TDS M41/M51
- BMW — modelos: 318TDS, 325TDS, 525TDS, 725TDS (94-03)
- BMW — código OEM: 174T1, 256T1
- Land Rover TD — motores: 2.5D TD5
- Land Rover TD — códigos de motor: 17 4 T1 / 25 6 T1

Características técnicas

Marcas	**BMW, Land Rover**
Motores	**M41 / M51 / TD5**
Peso líquido	**5,75kg**
Referência Kroftools	**1534**
Referência Maqser	**60711534**

Composição / âmbito da entrega

1534 — Jogo de sincronização BMW diesel / Land Rover TD5

1534 · Ref. Maqser 60711534

- A — Pino de sincronismo do volante do motor (OEM KM 813, LRT 12-108, 11 2 300)
- B — Ferramenta de alinhamento da árvore de cames (OEM KM 811, LRT 112, 11 3 320)
- C — Tensores do sincronismo da correia (x2) (OEM KM 823, LRT 12-114, 11 3 340)
- D — Compressor da correia de sincronismo (OEM KM 822, LRT 12-115, 11 3 360)
- E — Extrator da bomba de injeção (OEM KM 825, LRT 12-119, 13 5 120)
- F — Ferramenta para fixar a cambota (OEM KM 819)

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Kroftools 1534 - Jogo de sincronização BMW diesel M41 / M... (cont.)

- G — Alavanca para o eixo da bomba de injeção (OEM KM826)

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt