Kroftools 1579 - Jogo de sincronização Opel 1.0, 1.2 e 1.4

Referência: 60711579

- Jogo de sincronização para motores Opel a gasolina 1.0, 1.2 e 1.4
- Ferramentas de fixação e localização do sensor da árvore de cames e placa de bloqueio da árvore de cames
- Pinos de 2,5mm e 4mm para o tensor e pino de bloqueio da cambota



Aplicação

- Motores: 1.0, 1.2, 1.4
- Modelos: Adam, Ampera, Astra J, Aveo, Corsa D, Insignia, Meriva B, Mokka, Zafira C Tourer
- Opel Adam 1.2 (LWD) 2012; Adam 1.4 (L2Z) 2012; Adam 1.4 (LDD) 2012
- Opel Ampera 1.4 (LUU/A14XFL) 2011
- Opel Astra J 1.4 (LDD/A14XER) 2009; Astra J 1.4 (LDD/A14XEL) 2009; Astra J 1.4 (LUJ/A14NEL) 2011; Astra J (LUJ/A14NET) 2009; Astra J (LUJ/A14NET) 2011
- Opel Corsa D 1.0 (A10XEP) 2009; Corsa D 1.2 (A12XEL) 2009; Corsa D 1.2 (A12XER) 2009; Corsa D 1.2 (A12XER) 2011; Corsa D 1.4 (A14XEL) 2009; Corsa D 1.4 (A14XER) 2009; Corsa D 1.4 (A14NEL) 2012
- Opel Insignia 1.4 (LUJ/A14NET) 2011
- Opel Meriva B 1.4 (LDDA/A14XER) 2010; Meriva B 1.4 (LUJ/A14NET) 2010; Meriva B 1.4 (LUH/A14NEL) 2011
- Opel Mokka 1.4 (LUJ/A14NET) 2012
- Opel Zafira C Tourer 1.4 (LUJ/A14NET) 2011
- Aveo 1.2 (L2Q/A12XEL) 2011; Aveo 1.2 (LDC/A12XER) 2011; Aveo 1.2 (LWD/A12XEL) 2011; Aveo 1.4 (LDD/A14XEL) 2011; Aveo 1.4 (LDD/A14XER) 2011

Características técnicas

Peso líquido	**2kg**
EAN	**5600954208320**
Referência Kroftools	**1579**
Referência Maqser	**60711579**

Composição / âmbito da entrega

1579 — Sincronização Opel 1.0, 1.2 e 1.4
1579 · Ref. Maqser 60711579

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Kroftools 1579 - Jogo de sincronização Opel 1.0, 1.2 e 1.4 (cont.)

- A — Ferramenta de fixação no disco sensor da árvore de cames (EN-49977-100)
- B — Placa de bloqueio da árvore de cames (KM-953-A)
- C — Pino de 2,5mm do tensor da correia (KM-955-2)
- D — Pino de 4mm do tensor da corrente (KM-955-1)
- E — Ferramenta de ajuste da árvore de cames de admissão (EN-49977-200)
- F — Pino de bloqueio da cambota (KM-952)
- G — Ferramenta de localização do sensor da árvore de cames (EN-49978)

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt