Kroftools 1582 - Ferramenta de alinhamento e montagem da árvore de cames Audi TDI CR

Referência: 60711582

- Para alinhar e montar a árvore de cames em motores diesel common rail TDI CR
- Conjunto de dispositivos de fixação, braçadeiras de retenção e alinhamento e apoios da árvore de cames



Aplicação

- Motores: TDI CR 1.2, 1.6, 2.0, 2.7, 3.0, 4.0, 4.2 (diesel common rail)
- Marcas: Audi, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen (2013 a 2015)
- Códigos de motor: ASB, ASE, BKN, BKS, BMK, BNG, BPP, BSG, BTR, BUG, BUN, BVN, CAAA, CAAB, CAAC, CAAD, CAAE, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CAMA, CAMB, CANA, CANB, CANC, CAND, CAPA, CARA, CASA, CASB, CASC, CASD, CATA, CAYA, CAYB, CAYC, CAYD, CAYE, CBAA, CBAB, CBAC, CBBA, CBBB, CBDA, CBDB, CBDC, CCFA, CCFC, CCHA, CCHB, CCLA, CCMA, CCWA, CCWB, CDBA, CDCA, CDSB, CDTA, CDTB, CDUC, CDUD, CDYA, CDYB, CDYC, CEGA, CEXA, CFCA, CFFA, CFFB, CFFD, CFFE, CFGB, CFGC, CFGD, CFHA, CFHB, CFHC, CFHD, CFHE, CFHF, CFJA, CGKA, CGKB, CGLA, CGLB, CGLC, CGLD, CGLE, CGQB, CJAA, CJCA, CJCB, CJCC, CJCD, CJGA, CJGC, CJGD, CJMA, CKDA, CKTB, CKTC, CKUB, CKUC, CKVB, CKVC, CLAA, CLAB, CLCA, CLCB, CLJA, CLLA, CLNA, CLZB, CMEA, CMFA, CMFB, CMGB, CMHA, CNEA, CNFA, CNRB, CRCA, CSHA, M05/9D (CAS), M05/9E, M05/9E (CRCA) e M05/9E (CRCB)

Características técnicas

Peso líquido	**9,5kg**
EAN	**5600954208351**
Referência Kroftools	**1582**
Referência Maqser	**60711582**

Composição / âmbito da entrega

1582 — Alinhamento da árvore de cames Audi TDI CR

1582 · Ref. Maqser 60711582

- 1 — Conjunto de dispositivos de fixação, peças 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (T40094)
- 2 — Braçadeira de retenção da árvore de cames (T40095)
- C1 — Braçadeira de alinhamento dos dentes da engrenagem (T40096)

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Kroftools 1582 - Ferramenta de alinhamento e montagem d... (cont.)

- C2 — Braçadeira de alinhamento dos dentes da engrenagem (T40096/1)
- 1 — Apoio da árvore de cames (T40094/1)
- 2 — Apoio da árvore de cames (T40094/2)
- 9 — Apoio da árvore de cames (T40094/9)
- 10 — Apoio da árvore de cames (T40094/10)
- 11 — Dispositivo de bloqueio do apoio da árvore de cames (T40094/11)

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt