Kroftools 1651 - Bloqueio do volante do motor Kia e Hyundai diesel

Referência: 60711651

- Permite remover a engrenagem da bomba de combustível mantendo-a na posição sincronizada
- Permite remover a bomba de combustível sem perturbar a corrente de acionamento da árvore de cames
- O acesso à corrente de distribuição requer a remoção do cárter, com recurso ao separador de junta do cárter



Aplicação

- Motores diesel Kia e Hyundai

Características técnicas

Código OEM	**09215-3C000**
Bloqueio especial do volante	**09231-2A100**
Peso líquido	**0,41kg**
EAN	**5600954209013**
Referência Kroftools	**1651**
Referência Maqser	**60711651**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt