





Jogo sincronização Ford Ref.: 1599



Aplicação: Motores: **2.2 TDCi/ EConetic** GBVAJPF GBVAJQJ GBVAJQW CVF5 CVFF CVR5 CYF4 CYF5 CYFA CYFB CYFC CYFF CYFG CYR5 DRF4 DRF5 DRFA DRFB DRFC DRFE DRFF DRFG DRR5 P8FA P8FB PGFA PGFB QVFA QWFA SRFA SRFB SRFC SRFD SRFE UHFA UHFB UHR5 USR6 UYR6 **3.2 TDCi** SA2R SA2S SA2W SAFA SAFB


Peças	Descrição	Código OEM
A	Pino de alinhamento da cambota (lado do volante)	303-698 21-251
B	Ferramenta bloqueio carreto da cambota	303-1587
C	Pinos de sincronização da árvore de cames 6mm (x2)	



Peça C


Ferramentas de bloqueio da polia da árvore de cames, concebidas para serem montadas conforme ilustrado depois de se ter bloqueado o motor no cilindro n.º 1 do PMS utilizando o componente de encaixe B.

Certificar-se de que as marcas na polia da árvore de cames estão alinhadas conforme apresentado na figura.



Peça A

Rodar a cambota até as marcas da árvore de cames ficarem alinhadas. Retirar o sensor do PMS da cambota e inserir o componente B conforme apresentado na figura



Peça B

Utilizado para alinhar a polia da cambota durante a reinstalação. Encaixar conforme apresentado na figura.