

Kit sincronização JLR 2.0 GTDI Ref.: 1648



Adequado para motores de corrente para Jaguar e Land Rover 2.0. O kit inclui ferramentas de posicionamento da polia e do sensor da cambota

Item	Descrição	OEM	
		Jaguar	Land Rover
A	Ferramenta de alin. da árvore cames	303-1600	303-1600
B	Ferramenta de pos. da polia cambota	303-1595	303-1595
C	Ferramenta bloqueio volante	303-1594	303-1594
D	Pino bloqueio volante	303-748	303-748
E	Alinh. posição sensor cambota	303-1521	303-1901A

Aplicações

Jaguar XE 2015>2016, XF 2012>201 GTDi, XJ 2013>2016 GTDi

Mais: Land Rover Discovery Sport 2015>2016, Si4, Freelander 2 2012>2015 Si4.
Range Rover Evoque 2011>2016 Si4

Código motor; 204PT